

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De voorstrijk moet nog nat zijn. 	
Mengen troffelvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Voeg dit mengsel toe aan component C en meng het geheel met een dwangmenger tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm.
Aanbrengen troffelvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitstorten en met een roestvrij-stalen vlakspaan verdelen. • In geval van het aanbrengen van een holle hoek of plint het materiaal aanbrengen met een holle hoekspaan. • Indien gewenst onder afschot of vlak onder de rei zetten m.b.v. een aluminium rei. • Vervolgens het materiaal zo gesloten mogelijk dichtspanen. • Tijdens het dichtspanen, de vlakspaan regelmatig afnemen. Dit om de spaan schoon te houden en een zo vlak mogelijk oppervlak te verkrijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan. • Rei. • Holle hoekspaan.
Doorhardingstijd troffelvloer bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP1500 Reparatiemortel na ca. 16 uur. • Een volgende laag binnen 24 uur aanbrengen. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding. 	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*. 	

* Zie betreffende documentatie